

Von: [REDACTED]
Betreff: Mängelliste Küche
Datum: 16. Oktober 2018 um 15:33
An: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Blindkopie: [REDACTED]



GP

Hallo Herr [REDACTED]

wie besprochen möchte ich Ihnen die Mängelliste nochmal per Email zukommen lassen. Wie mit Ihnen und Ihrem Vater besprochen sind die Mängel sehr umfangreich und gravierend. Vorsorglich möchten wir daher unseren Anwalt Herrn [REDACTED] in cc nehmen. Von Ihrer Seite kam die Auskunft, dass die Mängel bis Mitte November 2018 behoben wurde. Auch vorsorglich möchte ich hier die Frist auf den 20.11.2018 legen.

Anbei die festgestellten Mängel:

1. Unterschränk (links, außen): Der Unterschränk wurde nicht in der besprochenen und bestellten Breite geliefert (Foto 1.1), sondern mit der Standardbreite von 60 cm. Daraufhin musste der Schrank inkl. der Schubladen nachträglich gekürzt werden. Es gibt nun Mängel an der innenliegenden Holzleiste (Mangel 1 / Fotos 1.2 - Holzabsplitterung) sowie den Schubladen (Mangel 2 / Fotos 1.3. - Verklebungen). Des weiteren steht die oberste Schublade hervor (Mangel 3 / Foto 1.4)
2. Die Holzblende über dem Weinkühlschrank wurde in der falschen Höhe geliefert. Aktuell wurde die Blende noch nicht nachgeliefert und angebracht (Mangel 4 / Foto 2.1 - fehlende Verblendung).
3. Das Spülbecken weist eine Delle auf (Mangel 5 / Foto 3.1). Diese wurde am Morgen nach dem Einbau reklamiert. Das Spülbecken verfügt nicht über den besprochenen und bestellten integrierten Spülmittelspender (Mangel 6).
4. Das Topf-Karussell weist Beschädigungen am Boden auf (Mangel 7/ Foto 4.1).
5. Der Unterschränk (links neben Kochfeld) weist innenliegende, aber nicht benutzte Bohrlöcher auf (Mangel 8 / Foto 5.1).
6. Die Befestigung (Schaumstoffklebestreifen) lösen sich vom Kochfeld - Kabel hängen herunter (Mangel 9 / Foto 6.1). Bevorzugt und professionell wäre hier eine Lösung eines zweiten Innenbodens.
7. Am Kochfeld fehlt noch eine Silikonfuge (Mangel 10 / Foto 7.1).
8. Die Schublade des Unterschranks (rechts neben Kochfeld) fehlt (Mangel 11 / Foto 8.1).
9. Der Unterschränk (rechts neben Kochfeld) weist innenliegende, aber nicht benutzte Bohrlöcher auf (Mangel 12 / Foto 9.1).
10. An der gesamten Küche fehlen die Sockelleisten (Mangel 13 / Foto 10.1).
11. Die besprochene und bestellte Steckdose am Kochfeld (neben Herdschalter) wurde nicht angebracht (Mangel 14 / Foto 11.1).
12. Ein Herdschalter weist eine Abbruchstelle auf (Mangel 15 / Foto 12.1).

13. Der besprochene und bestellte Lichtschalter des Unterlichts an den Oberschränken ist nicht vorhanden (Mangel 16). Hier muss von Ihrer Seite eine optisch angemessene Lösung gefunden werden, da von unserer Seite kein Lichtschalter an der Wand eingeplant wurde.

14. Die Oberschränke wurden ohne Glasausschnitt bestellt. Geliefert und angebracht wurden sie mit Glasausschnitt (Mangel 17).

15. Die Regale weisen durch das Anbringen sehr tiefe Bohrlöcher auf (Mangel 18 / Foto 15.1). Des weiteren wurden die Regalbretter einfach gekürzt, es kam zu einer deutlich sichtbaren Schnittkante (Foto 15.2)

16. Die Holzverkleidung der Kühlschranktür wurde zu breit geliefert und nachträglich gekürzt. Sie stellt somit ein Provisorium dar (Mangel 19 / Foto 16.1.).

17. Die Holzverkleidung des Gefrierfachs wurde zu breit geliefert und nachträglich gekürzt. Sie stellt somit ein Provisorium dar (Mangel 20 / Foto 17.1.).

18. Die GESAMTEN Holzfronten inkl. den Regalen der Küche weisen Lackschäden, schlechte Lackierung (nicht deckend) und einlackierte Haare auf. Ein Komplettaustausch aller Fronten wurde vereinbart (Mangel 21 / Foto 18.1)

19. In allen Schubladen fehlen die besprochenen und bestellten Anti-Rutschmatten (Mangel 22).

20. Die Verbindungselemente der Eingriffleisten wurden in schwarz besprochen und bestellt. Geliefert wurden sie in metallfarben (Mangel 23 / Foto 20.1.)

21. Die Backbleche des Backofens lassen sich nur sehr schwer rein- und rausschieben. Dies hat bereits bei der ersten Benutzung zu Verkratzungen geführt (Mangel 24 / Foto 21.1)

22. Die Schublade unter dem Spülbecken (Mülleimer) weist nachwievor beim Rausziehen und Reinschieben Schleifgeräusche auf (Mangel 25).

23. Es wurde besprochen, dass ein Lackkorrekturstift für Korrekturarbeiten an der Front nachgeliefert werden.

24. Wir haben in unserer Wohnung noch die nicht passenden Sockelleisten. Diese müssen von ihnen beim nächsten Besuch entsorgt werden.

25. Es wurde noch keine schriftliche Aussage getroffen wieviel Traglasten die Regale aushalten. Bitte reichen Sie diese Aussage nach.

Bitte bestätigen Sie mir bis zum 20.10., dass die oben genannten Auflistung Punkt 1-25. bis zum 20.11. vollständig behoben werden.

Mit freundlichen Grüßen,



















































